

APDARES DĒĻU UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS INSTRUKCIJA


UZGLABĀŠANA

Cedral apdares dēļi jāuzglabā pārklāti uz paletēm, uz kurām tie tika piegādāti. Visas transportēšanas laikā izmantotās pagaidu pārklājuma plēves ir jānoņem, lai novērstu uzkrātā mitruma palikšanu. Uzglabāšanas laikā dēļi jānosedz ar necaurspīdīgu brezentu vai citu necaurspīdīgu un mitrumu necaurlaidīgu pārsegu.

Šķiedrcementa apdares dēļi jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas. Nodrošiniet pietiekamu balstu skaitu vai glabājiet tos uz paletēm. Apdares dēļus nedrīkst uzglabāt vertikālā stāvoklī.


Dēļi ir jāaizsargā no ārējās vides ietekmes. Izpakotus Cedral apdares dēļus nedrīkst uzglabāt pie beramiem vai puteklainiem būvmateriāliem. Ja iepakojums samirkst, tas ir jāatver un dēļi jāizvieto tā, lai tie varētu labi izžūt.

Ja produkcija tiek uzglabāta telpā, tai jābūt sausai un labi vēdināmai.




Ja apdares dēļi tiek uzglabāti ārpus telpām, paleta ir jāaizsargā no lietus vai kondensāta, pārklājot to ar necaurspīdīgu, ūdensnecaurīdīgu brezentu vai citu necaurspīdīgu, ūdensnecaurīdīgu materiālu. Pārsegam jābūt ar slīpumu, lai mitrums varētu ātri notecēt un nesaskartos ar produkciju. Tāpat ir svarīgi nodrošināt gaisa cirkulāciju zem pārsega, lai liekais mitrums varētu viegli izvaikot. Izmantojiet tikai necaurspīdīgu pārsegu.

Ja starp uzglabātajiem dēļiem nonāk mitrums, uz apdares dēļu virsmas var veidoties balti plankumi, kurus vēlāk vairs nav iespējams pilnībā novērst, un atsevišķos gadījumos šādi dēļi var kļūt nepiemēroti izmantošanai.



TRANSPORTĒŠANA

Apdares dēļus vēlams nest sāniski. Ja dēļi nes viens cilvēks, pirms pacelšanas tas jāpagriež uz sāniem un jānes ar pēc iespējas plašāk izplestām rokām, lai nodrošinātu stingru satvērienu un pietiekamu atbalstu visā dēļa garumā.



Pārkraujot Cedral šķiedrcementa apdares dēļus, jāsaugā krāsotā virsma: dēļus nedrīkst vilkt ārā no iepakojuma, tie ir jāceļ un jāpārviesto pa vienu. Pārviesto dēļus uz jaunu uzglabāšanas vietu, ir jāizvairās no iepakojuma bojājumiem – starp krāsotajām virsmām jāizmanto polietilēna plēve, lai nepieļautu virsmas bojājumus. Ja apdares dēļus paredzēts uzstādīt iekšējās, ieteicams ļaut dēļiem atklāties telpā, kur tie tiks uzstādīti.



Cedral apdares dēļus ir stingri aizliegts celt ar krānu, izmantojot “kravas troses”!

UZMANĪBU! Ražotāja garantija ir spēkā tikai tad, ja tiek stingri ievēroti norādītie uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi. Nepiemērota produktu uzglabāšana vai pārvadāšana var pasliktināt materiālu īpašības un kvalitāti, tādēļ šādos gadījumos ražotājs neuzņemas atbildību un garantija nav spēkā.

